AGRICULTURAL MACHINERY

sitrex® Spa

SPARE PARTS LIST



FERTILIZER SPREADERS
FSP 100 / 150

2 SPARE PARTS LIST

FSP 100 / 150



TABLE NO.940.007							
FSP 100/150							
ITEM	Q.ty	PART NO	DESCRIPTION	ITEM	Q.ty	PART NO	DESCRIPTION
1	1	400.174	DRAWBAR	37	8	600.037	NUT
2	1	400.175	FRAME	38	4	610.451	SCREW
3	1	400.176	GUARD	39	8	600.514	WASHER
4	1	400.177	TIE-ROD	40	4	600.532	NUT
5	1	400.178	LEVER	41	4	400.182	BUSHING
6	1	400.049	WASHER	42	2	600.913	GREASE NIPPLE
7	1	600.528	SCREW	43	2	610.452	SCREW
8	1	400.048	SPRING	44	2	600.916	NUT
9	1	600.554	NUT	45	1	400.183	SHAFT
10	1	600.450	HANDLE	46	4	610.453	SCREW
11	2	610.447	SCREW	47	4	610.454	NUT
12	8	600.115	WASHER	48	1	400.184	SHAFT
13	6	600.553	NUT	49	2	610.455	TIRE ASSY
14	1	600.184	SCREW	50	2	610.456	TUBE
15	1	400.021	INDICATOR	51	2	610.457	TIRE
16	1	400.001	LOCKING DEVICE	52	2	610.465	RIM
17	1	400.179	TIE-ROD	53	1	400.192	WASHER
18	1	400.180	LH SHAFT	54	2	610.459	WASHER
19	2	600.113	PIN	55	1	610.460	WASHER
20	5	600.322	WASHER	56	2	610.461	SCREW
21	3	600.938	WASHER	57	1	400.185	SPINNER
22	3	600.939	NUT	58	4	400.186	FIN
23	1	610.440	GEAR-BOX	59	4	600.060	SCREW
24	1	610.441	SEMI-GEARBOX	60	1	610.462	NUT
25	1	610.442	SEMI GEARBOX	61	1	610.463	SCREW
26	1	610.443	CROWN	62	1	600.110	SNAP RING
27	1	610.444	PINION	63	1	400.063	WASHER
28	1	610.445	SHAFT	64	1	400.059	DISC
29	1	610.446	TAB	65	1	400.187	FSP 100 HOPPER
30	3	600.316	SNAP RING	65	1	400.188	FSP 150 HOPPER
31	3	400.181	SPACER	66	3	610.464	SCREW
32	4	600.320	BEARING	67	1	400.189	AGITATOR
33	3	610.448	OIL RETAINER	68	1	400.190	BUSHING
34	1	610.449	GASKET	69	1	400.191	PROTECTION
35	1	610.450	CAP	70	4	400.244	NYLON BUSHING
36	8	600.312	SCREW				

AGRICULTURAL MACHINERY
sitrex® Spa .
Zona Industriale-Viale Grecia, 8
06018 TRESTINA-(Perugia)-ITALY
Tel. +39.075.8540021-Telefax +39.075.8540523
e-mail: sitrex@sitrex.it www.sitrex.com